Datenblatt zu Ersatzteil - Chocolady Kakaowärmer - Dichtung Antriebsachse



Produktbeschreibung

Dichtung zwischen Antriebsachse und Wassertank auf der Innenseite des Wasertanks. Wieder ein Original Ersatzteil für die Chocolady, den meistgekauften Kakaowärmer. Ersatzteile für die Chocolady kauft man am besten bei EmK aus Katlenburg.

Produkteigenschaften

Hersteller:	EmK Gastrotechnik Import
Länge:	6 mm
Gewicht	0.02 kg
Durchmesser	19 mm

Zum Artikel: 4090

EMK Vertriebs GmbH Albrechtshausen 1 – 2 // 37191 Katlenburg
T +495552-9935-0 // info@emk-online.de // www.emk-online.de